



SYS-MFT



F

Notice d'utilisation d'origine

Les illustrations indiquées se trouvent au début de la notice d'utilisation.

1 Utilisation en conformité avec les instructions

Le SYS-MFT est un dispositif de serrage et de fixation pour petites pièces.

2 Consignes de sécurité

- Charge maximale des pièces fixées : 50 kg
- Utiliser l'adaptateur uniquement sur un support plat et antidérapant. Lors du travail sur la pièce, veiller à ce que le SYS-MFT ne bouge pas, ne bascule pas ou ne tombe pas de la surface de travail.
- Fixer les pièces sur le SYS-MFT de telle manière à ce que leur centre de gravité repose sur la surface du SYS-MFT. Utiliser un support supplémentaire pour les pièces de grande longueur, voir illustration [3].
- Ne pas percer, scier, fraiser etc. dans les pièces en plastique du SYS-MFT. Ne pas utiliser le SYS-MFT s'il présente des dommages.
- L'adaptateur dispose de vis de fixation. Pour cette raison, ne pas percer, scier, fraiser etc. le panneau de bois du SYS-MFT à une profondeur supérieure à 5 mm, voir illustration [4].
- Remplacer le panneau de bois s'il présente des dommages et que la pièce n'est plus stable.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange original.

3 Mode de travail

Le verrou T-Loc [1-3] doit être fermé lors de l'utilisation du SYS-MFT.

La rainure en V [1-1] permet de fixer des pièces rondes. Le trou oblong [1-2] permet de transporter le SYS-MFT.

D

Originalbetriebsanleitung

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am Anfang der Betriebsanleitung.

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der SYS-MFT ist geeignet zum Aufspannen kleiner Werkstücke für deren Bearbeitung.

2 Sicherheitshinweise

- Maximale Belastung von befestigten Werkstücken: 50 kg
- Nur auf ebenem, rutschfestem Untergrund verwenden. SYS-MFT darf sich bei der Bearbeitung des aufgespannten Werkstücks nicht bewegen, umkippen oder von der Arbeitsfläche fallen.
- Werkstücke so auf dem SYS-MFT befestigen, dass der Schwerpunkt auf der Fläche des SYS-MFT liegt. Längere Werkstücke zusätzlich abstützen, siehe Bild [3].
- Nicht in die Kunststoffteile des SYS-MFT bohren, sägen, fräsen usw.. Beschädigten SYS-MFT nicht weiterverwenden.
- Wegen den vorhandenen Befestigungsschrauben, beim Arbeiten nicht tiefer als 5 mm in die Holzplatte des SYS-MFT bohren, sägen, fräsen usw., siehe Bild [4].
- Beschädigte Holzplatte austauschen, wenn diese keine sichere Auflage eines Werkstücks mehr gewährleistet.
- Nur original Ersatzteile verwenden!

3 Arbeiten



Der T-Loc Verschluss [1-3] muss beim Arbeiten mit dem SYS-MFT geschlossen sein.
An der V-Nut [1-1] können runde Werkstücke befestigt werden. Das Langloch [1-2] dient zum Tragen des SYS-MFT.

I

Istruzioni per l'uso originale

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle istruzioni per l'uso.

1 Utilizzo conforme

Il SYS-MFT è adatto per bloccare piccoli pezzi da lavorare.

2 Avvertenze per la sicurezza

- Carico massimo dei pezzi bloccati: 50 kg
- Utilizzare soltanto su fondi in piano e antiscivolo. SYS-MFT non deve spostarsi durante la lavorazione del pezzo bloccato, né ribaltarsi o cadere dal piano di lavoro.
- Fissare i pezzi sul SYS-MFT in modo tale che il baricentro si trovi sulla superficie del SYS-MFT. I pezzi più lunghi vanno sostenuti con dispositivi aggiuntivi, vedere figura [3].
- Evitare di forare, tagliare, frescare, ecc. le parti in plastica del SYS-MFT. Non utilizzare SYS-MFT se danneggiato.
- A causa della presenza di viti di fissaggio, durante il lavoro non forare, tagliare o frescare a profondità superiore a 5 mm nel pannello in legno del SYS-MFT, vedere figura [4].
- Sostituire la piastra in legno danneggiata se questa non è più in grado di garantire un appoggio sicuro del pezzo.
- Utilizzare solo ricambi originali!

3 Lavoro

Durante il lavoro con SYS-MFT, il sistema T-Loc [1-3] deve essere chiuso.

Nella scanalatura a V [1-1] è possibile fissare pezzi tondi. L'occhiello [1-2] serve per trasportare il SYS-MFT.

GB

Original operating manual

The specified illustrations appear at the beginning of the Operating Instructions.

1 Intended use

The SYS-MFT is suitable for clamping small workpieces for machining.

2 Safety instructions

- Maximum load of secured workpieces: 50 kg
- Always use on a level, non-slip surface. The SYS-MFT must not move, tip or fall from the work surface while the clamped workpiece is being machined.
- Secure workpieces to the SYS-MFT with the centre of gravity positioned on the surface of the SYS-MFT. Provide additional support for longer workpieces, see Fig. [3].
- Do not drill, saw, cut, etc. into plastic parts of the SYS-MFT. Never used a damaged SYS-MFT.
- Do not drill, saw, cut, etc. more than 5 mm into the wooden panel on the SYS-MFT because the retaining screws may be damaged, see Fig. [4].
- Replace the wooden panel if it no longer supports the workpiece adequately.
- Use only original spare parts!

3 Working



When working with the SYS-MFT, the T-Loc latch [1-3] must be closed.
Round workpieces can be secured in the V groove [1-1].
The elongated hole [1-2] is a handhole for carrying the SYS-MFT.

NL

Originele gebruiksaanwijzing

De vermelde afbeeldingen staan in het begin van de gebruiksaanwijzing.

1 Gebruik volgens de voorschriften

De SYS-MFT is geschikt voor het opspannen van kleine werkstukken om deze te bewerken.

2 Veiligheidsvoorschriften

- Maximale belasting van bevestigde werkstukken: 50 kg
- Alleen op vlakke, slipvrije ondergrond gebruiken. De SYS-MFT mag bij de bewerking van het opgespannen werkstuk niet bewegen, omvallen of van het werkvlak vallen.
- Werkstukken zo op de SYS-MFT bevestigen, dat het zwaartepunt op het oppervlak van de SYS-MFT ligt. Langere werkstukken extra ondersteunen, zie afbeelding [3].
- Niet in de kunststof onderdelen van de SYS-MFT boren, zagen, frezen, etc. Een beschadigde SYS-MFT niet meer gebruiken.
- Vanwege de aanwezige bevestigingsschroeven, bij het werken niet dieper dan 5 mm in de houten plaat van de SYS-MFT boren, zagen, frezen, etc., zie afbeelding [4].
- Een beschadigde houten plaat vervangen wanneer deze geen veilige ondersteuning van een werkstuk meer garandeert.
- Alleen originele reserveonderdelen gebruiken!

3 Veilig werken

De T-Loc afsluiting [1-3] moet bij het werken met de SYS-MFT gesloten zijn.
Met de V-groef [1-1] kunnen ronde werkstukken worden bevestigd. Het langgat [1-2] dient ervoor om de SYS-MFT te dragen.

Originalbruksanvisning

De angivna bilderna finns i början av bruksanvisningen.

1 Avsedd användning

SYS-multifunktionsbordet är lämpligt för att spänna fast små arbetsobjekt.

2 Säkerhetsanvisningar

- Maximal belastning från fastsatta arbetsobjekt: 50 kg
- Får endast användas på ett jämnt, glidsäkert underlag. SYS-multifunktionsbordet får inte röra sig, vänta eller falla ner från arbetsytan när man arbetar med det fastspända arbetsobjekten.
- Spän fast arbetsobjekten på SYS-multifunktionsbordet så, att tyngdpunkten vilar på bordets yta. Långa arbetsobjekt ska dessutom stötta, se bilden [3].
- Undvik att borra, såga, fräsa osv. i SYS-multifunktionsbordets plastdelar. Om SYS-multifunktionsbordet skadas får det inte användas mer.
- Undvik på grund av fästsprutarna att borra, såga, fräsa osv. djupare än 5 mm ner i SYS-multifunktionsbordets träskiva, se bilden [4].
- Byt ut skadade träskivor om arbetsobjekten inte längre kan ligga säkert på dem.
- Använd bara originalreservdelar!

3 Arbeten

-  T-Loc-låsen [1-3] måste vara stängd när man arbetar med SYS-multifunktionsbordet.
 Runda arbetsobjekt kan fästas i V-spåret [1-1].
 Långhålet [1-2] är till för att bära SYS-multifunktionsbordet

Manual de instruções original

As figuras indicadas encontram-se no início do manual de instruções.

1 Utilização conforme as disposições

O SYS-MFT adequa-se à fixação de pequenas peças a trabalhar, para o seu processamento.

2 Indicações de segurança

- Carga máxima de peças a trabalhar fixas: 50 kg
- Utilizar apenas sobre piso plano e antiderrapante. Durante o processamento da peça a trabalhar fixa, o SYS-MFT não deve mover-se, tombar ou cair da superfície de trabalho.
- Fixar as peças a trabalhar no SYS-MFT de modo a que o centro de gravidade fique sobre a superfície do SYS-MFT. Apoiar adicionalmente pelas a trabalhar mais compridas, consultar a imagem [3].
- Não perfurar, serrar, fresar, etc., as peças em plástico do SYS-MFT. Não reutilizar um SYS-MFT danificado.
- Devido aos parafusos de fixação existentes, ao trabalhar, não se deve perfurar, serrar, fresar, etc., a uma profundidade superior a 5 mm na placa de madeira do SYS-MFT, consultar a imagem [4].
- Substituir uma placa de madeira danificada, se ela deixar de garantir um suporte seguro da peça a trabalhar.
- Utilizar apenas peças sobresselentes originais!

3 Trabalhar

-  O fecho T-Loc [1-3] tem de estar fechado durante os trabalhos com o SYS-MFT.
 No entalhe em V [1-1], podem fixar-se peças a trabalhar redondas. O orifício alongado [1-2] serve para apoiar o SYS-MFT.

Alkuperäiset käyttöohjeet

Mainitut kuvat ovat käyttööppaan alussa.

1 Määräystenmukainen käyttö

SYS-MFT soveltuu pienien työkappaleiden kiinnittämiseen työstöä varten.

2 Turvaohjeet

- Suurin sallittu kuormitus kiinnitettävästä työkappaleista: 50 kg
- Käytä vain tasaisella ja luistamattomalla alustalla. SYS-MFT ei saa kiinnitetyt työkappaleen työstön yhteydessä päästä liikkumaan, kaatumaan eikä putoamaan työskentelypinnalta.
- Kiinnitä työkappaleet SYS-MFT:n päälle siten, että painopiste sijaitsee SYS-MFT:n päällä. Tue pitemmät työkappaleet lisästi, katso kuvu [3].
- Älä poraa, sahaa, jyrsi jne. SYS-MFT:n muoviosiin. Älä käytä SYS-MFT-laatikkoja enää, jos se on vaurioitunut.
- Tuotteessa olevien kiinnitysruuvien takia älä poraa, sahaa, jyrsi jne. töiden yhteydessä 5 mm:ä syvemmälle SYS-MFT:n puulevyn, katso kuvu [4].
- Vaihda vaurioitunut puulevy, kun se ei enää tue työkappaletta kunnolla.
- Käytä vain alkuperäisiä varaasia!

3 Työskentely

 T-Loc-sulkimen [1-3] täytyy olla suljettuna SYS-MFT:n kanssa työskenneltäessä.

 V-uraan [1-1] voidaan kiinnittää pyöreät työkappaleet. Pitkittäisreikää [1-2] voidaan käyttää SYS-MFT:n kantamiseen.

Original brugsanvisning

De angivne illustrationer findes i tillægget til brugsanvisningen.

1 Bestemmelsesmæssig brug

SYS-MFT egner sig til fastspænding af mindre emner, der skal bearbejdes.

2 Sikkerhedsanvisninger

- Maksimal belastning af fastspændte emner: 50 kg
- Må kun anvendes på plant, skridsikkert underlag. SYS-MFT må ikke bevæge sig, vælte eller flade af arbejdsubrættet ved bearbejdningen af det fastspændte emne.
- Fastgør emner på SYS-MFT, så tyngdepunktet ligger på SYS-MFT's flade. Længere emner skal understøttes yderligere, se billede [3].
- Det er ikke tilladt at bore, save, fræse osv. i kunststofdelene på SYS-MFT. Hvis SYS-MFT er beskadiget, må den ikke længere anvendes.
- På grund af monteringsskruerne må der under arbejdet ikke bores, saves, fræses osv. dybere end 5 mm ned i træpladen på SYS-MFT, se billede [4].
- Udskift træpladen, hvis den er blevet beskadiget og ikke længere yder sikker støtte af emnet.
- Brug kun originale reservedeler!

3 Arbejde

 T-Loc lukkemekanismen [1-3] skal være lukket ved arbejde med SYS-MFT.

 På V-noten [1-1] kan runde emner fastspændes. Langhullet [1-2] anvendes som bæregreb, når SYS-MFT skal transporteres.

Originalbruksanvisning

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i bruksanvisningen.

1 Riktig bruk

SYS-MFT egner seg til fastspenning av små emner som skal bearbeides.

2 Sikkerhetsregler

- Maksimal belastning fra festet emne: 50 kg
- Brukes bare på rett, sklisikkert underlag. SYS-MFT må ikke bevege seg, velte eller falte ned fra arbeidsflaten under bearbeidingen av emnet.
- Fest emnet slik på SYS-MFT at emnets tyngdepunkt ligger midt på flaten til SYS-MFT. Lange emner må støttes opp ekstra, se bilde [3].
- Pass på at du ikke borer, sager, freser osv. i plastdelene på SYS-MFT. Bruk ikke SYS-MFT dersom den er skadet.
- På grunn av festeskrueene er det viktig å ikke bore, sage, frese osv. dypere enn 5 mm ned i treplaten på SYS-MFT, se bilde [4].
- Bytt treplaten dersom den blir skadet og ikke lenger sikrer at emnet ligger stabilt.
- Bruk kun originale reservedeler!

3 Arbeid

 T-Loc låsen[1-3] skal være igjen når SYS-MFT er i bruk.

 Runde emner kan festes i V-spor [1-1]. Det avlange hullet [1-2] brukes til å bære SYS-MFT.

Оригинальное руководство по эксплуатации

Иллюстрации находятся в начале руководства по эксплуатации.

1 Применение по назначению

SYS-MFT предназначен для зажима небольших заготовок при обработке.

2 Указания по технике безопасности

- Макс. допустимый вес закрепленных заготовок: 50 кг
- Используйте SYS-MFT только на ровном и нескользком основании. При обработке зафиксированной заготовки не допускайте смещения, опрокидывания или падения SYS-MFT с рабочей поверхности.
- Закрепляйте заготовки на SYS-MFT таким образом, чтобы центр тяжести приходился на поверхность SYS-MFT. Заготовки большой длины следует дополнительно подпирать, см. рис. [3].
- Запрещается выполнять работы по сверлению, пиления, фрезерованию и т. п., если существует опасность повреждения пластмассовых элементов SYS-MFT. Использование поврежденного SYS-MFT не допускается.
- Из-за наличия крепёжных винтов глубина захода в деревянную плиту SYS-MFT при сверлении, пилении и фрезеровании не должна превышать 5 мм, см. рис. [4].
- Замените повреждённую деревянную плиту, если она больше не обеспечивает надёжное прилегание заготовки.
- Используйте только оригинальные запасные части!

3 Выполнение работ

 Фиксатор T-Loc [1-3] при выполнении работ с SYS-MFT должен находиться в закрытом положении.
 Клиновидный паз [1-1] позволяет закреплять круглые заготовки. Продольное отверстие [1-2] служит для переноски SYS-MFT.

Originální návod k použití

Uvedené obrázky se nacházejí na začátku návodu k použití.

1 Účel použití

SYS-MFT je vhodný pro upnutí menších předmětů pro obrábění.

2 Bezpečnostní pokyny

- Maximální zatížení upevněnými obrobky: 50 kg.
- Používejte pouze na rovném, neklouzavém podkladu. SYS-MFT se při obrábění upnutého obrobku nesmí pohnout, překlopit nebo spadnout z pracovní plochy.
- Obrobky upevněte na SYS-MFT tak, aby těžiště bylo na ploše SYS-MFT. Delší obrobky navíc podepřete, viz obrázek [3].
- Nevrtejte, neřezejte, nefrézujte atd. do plastových dílů SYS-MFT. Poškozený SYS-MFT dále nepoužívejte.
- Kvůli upevnovacím šroubům při práci nevrtejte, neřezejte, nefrézujte atd. do dřevěné desky SYS-MFT hlouběji než 5 mm, viz obrázek [4].
- Poškozenou dřevěnou desku vyměňte, pokud již nepředstavuje bezpečnou podložku obrobku.
- Používejte jen originální náhradní díly!

3 Práce

 Uzávěr T-Loc [1-3] musí být při práci s SYS-MFT zavřený.

 V drážce V [1-1] lze upevnit kulaté obrobky. Podélný otvor [1-2] slouží k přenášení SYS-MFT.

Oryginalna instrukcja eksploatacji

Podane rysunki znajdują się w załączniku instrukcji obsługi.

1 Użycie zgodne z przeznaczeniem

SYS-MFT jest przeznaczony do mocowania małych narzędzi celem ich obróbki.

2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Maksymalne obciążenie zamocowanych narzędzi: 50 kg
- Stosować wyłącznie na równym, antypoślizgowym podłożu. Podczas obróbki zamocowanego narzędzia SYS-MFT nie może się ruszać, przewracać ani spadać z powierzchni roboczej.
- Narzędzia mocować na SYS-MFT w taki sposób, aby środek ciężkości spoczywał na powierzchni SYS-MFT. Dłuższe narzędzia dodatkowo podeprzeć, patrz ilustracja [3].
- Nie nawiercać, piłować, frezować, itd. elementów z tworzywa sztucznego SYS-MFT. Nie używać ponownie uszkodzonych SYS-MFT.
- Ze względu na obecne śruby mocujące, podczas pracy nie wiercić, piłować, frezować itp. na głębokość większą niż 5 mm w płyce drewnianej SYS-MFT, patrz ilustracja [4].
- Uszkodzoną płytę drewnianą wymienić, jeśli nie jest ona w stanie zapewnić bezpiecznego zamocowania narzędzia.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

3 Praca

Zamknięcie T-Loc[1-3] musi być podczas wykonywania prac na SYS-MFT zamknięte.

 Wpusz V [1-1] umożliwia zamocowanie narzędzi okrągłych. Otwór podłużny [1-2] służy do transportu SYS-MFT.